

Wykonawca wyceny HESTIA S.A.: Jakub Szost

Dotyczy szkody komunikacyjnej: GL50/1572/20

z dnia: 2020/01/14

Zadanie: Określenie wartości pojazdu przed szkodą oraz różnicy wartości pojazdu przed i po szkodzie

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2020

Marka: SKODA Model pojazdu: Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11
 Wersja: Style Nr rejestracyjny: WI8398M Rok prod.: 2010
 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: TMBJL25J2B3028327

Nr INFO-EKSPERT 034-01727
 Data pierwszej rejestracji 2010/06/08
 Data oględzin 2020/01/23
 Wskazanie drogomierza 334079 km
 Okres eksploatacji pojazdu (10/06/08-20/01/14) 115 mies.
 Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) Granatowy 2-warstwowy z efektem metalicznym
 Dop. masa całkow. 1694 kg
 Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
 Jednostka napędowa z zapłonem samoczynnym
 Pojemność / Moc silnika 1598 ccm / 77kW (105KM)
 Doładowanie Turbośp. z chłodn. powietrza
 Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16
 Rodzaj skrzyni biegów manualna
 Rodzaj napędu przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2010.03-2011.02)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	Roleta do bagażnika
2	Filtr p/pyłkowy	19	Siedzenia tylne dzielone i składane
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	20	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich
4	Immobilizer	21	System p/poślizgowy MSR
5	Kieszenie w oparciach foteli przednich	22	System pokolizyjny ACS
6	Klimatyzacja Climatic półautomatyczna	23	System wspomagania nagłego hamowania
7	Kolumna kierownicy regulowana	24	Szyba tylna ogrzewana
8	Komputer pokładowy	25	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Listwy boczne	26	Szyby przyciemniane
10	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	27	Światła p/mgielne przednie
11	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	28	Światła z regulacją kąta pochylenia
12	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	29	Światło dodatkowe STOP
13	Poduszka powietrzna kierowcy	30	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
14	Poduszka powietrzna pasażera	31	Wykończenie wnętrza elementami chromowanymi
15	Poduszki powietrzne boczne przednie	32	Zamek centralny zdalnie sterowany
16	Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.	33	Zestaw naprawczy opon
17	Reflektory przednie projekcyjne		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Koło zapasowe	15
2	Lakier metalizowany	342

3 Szyby tylne regulowane elektrycznie

82

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*KUMHO 195/55 R15 85H WinterCraft WP51	6,0	46
Przednie prawe:	*KUMHO 195/55 R15 85H WinterCraft WP51	6,0	46
Tylne lewe:	*KUMHO 195/55 R15 85H WinterCraft WP51	6,0	46
Tylne prawe:	*KUMHO 195/55 R15 85H WinterCraft WP51	6,0	46

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Dach - ubytek powłoki lakierowej, brak kołpaków kół.

KOREKTYWARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (116 mies.) **18 650 PLN**KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **439 PLN**

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ **104 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2010/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 1 miesiąc później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG **- 4 996 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 173 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 160 579 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -26,03%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE **62 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE **- 850 PLN**

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2,0	- 283

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia, zabrudzone wykładziny wnętrza nadwozia.

Wcześniejsze uszkodzenia	-4,0	- 567
--------------------------	------	-------

Korozja dachu

Brak kołpaków kół.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 14 stycznia 2020 roku wynosi:

13410 PLN

(słownie: trzynaście tysięcy czterysta dziesięć złotych)

w tym VAT (23,0%) 2507,56 PLN**Wartość określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na I-2020 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,

- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

STU ERGO HESTIA S.A.

ul. Hestii 1
81-731 SopotK A L K U L A C J A N A P R A W Y NR GL50/1572/
-----SYGNATURA AKT/RODZAJ SZKODY : GL50/1572/20 / AUTOCASCO
DATA SZKODY/DATA OGLĘDZIN : 14.01.2020 / 23.01.2020

DANE POJAZDU

MARKA : SKODA
TYP/MODEL : FABIA II (54) / AMBIENTE
RODZAJ SILNIKA/POJEMNOŚĆ/MOC : Diesel / 1598 CCM / 77 KWNR REJESTRACYJNY/NR IDENT. : WI8398M / TMBJL25J2B3028327
PIERWSZA REJESTR. : 08.06.2010
PRZEBIEG : 334079 km ODCZYTANY-----
K O S Z T Y N A P R A W Y BEZ VAT PLN 9 021.07
VAT 23.00 % PLN 2 074.85
K O S Z T Y N A P R A W Y Z VAT PLN 11 095.92

, 25.01.2020

STU ERGO HESTIA S.A.

ul. Hestii 1
81-731 Sopot

K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR GL50/1572/ 25.01.2020

SYGNATURA	GL50/1572/20	RODZ. SZK	AUTOCASCO
MARKA	SKODA	FABIA II (54)	AMBIENTE
NUMER VIN	TMBJL25J2B3028327	NR REJ. WI8398M	KOD TYPU 56 28 03
WERSJA	OD POCZĄTKU PROD.	WYPOSAŻ TKANINA	LUSTE ZASŁON SŁONECZ
WYPOSAŻENIE	UKŁAD KLIMATYZACJI	OSŁONA P-SŁON OSWIET	OSZKL SCIEMNIONE
	PODN SZYB ELE PRZ P	LUSTERKO Z EL/OGRZ	KRATA CHROMOWANA
	POMOC PRZY PARKOWANI	REFLEKTORY P-MGIELNE	REFLEKTOR HALOGEN
	FOT KIEROW REGUL WYS	KANAPA TYL 2 CZĘŚCIO	CENTR RYGLOW ZDALNE
	TABL ROZDZ WYŚCIEL	UKŁAD AUTOALARMU	SCHOWEK OŚWIETLONY
	PAKIET ALU	3 ZAGŁOW TYL	WSKAZNIK WIELOFUNKC
	OGRZEWANIE DOD	3-PKT PAS BEZP TYLNY	PRADNICA 110 A
	1598 CCM 77 KW	SKRZYNIA BIEGOW 5-B	HAMULEC TARCZOWY T
	ESP	OPONA 195/55 R15..H	FELGI ALU 6 J X 15
	KOŁO AWARYJNE	SPORT UKŁAD JEZDNY	AIRBAG BOCZNY
	5 DRZWIOWY (KOMBI)	MOCOW FOTELIKA DZIEC	PRZEŁĄCZNIK KOMFORT
	HAMULEC PRZ 256X22		

R O B O C I Z N A	BAZA CZASOWA	10 JC=1 RBG	CENA/KL	1 =135.00	PLN/RBG
			CENA/KL	2 =135.00	PLN/RBG
			CENA/KL	3 =135.00	PLN/RBG

NR POZ.	PRACY / PRACE	NAPRAWCZE	POJEDYNCZE	SCALONE	KL	JC	OPER.
KOD CZ							CENA
44 95 03 00	POMIARY PRZODU I TYŁU POJAZDU				2	9	121.50
58 51 19 00	DRZWI T P WYBUDOW/WBUDOW				2	7	94.50
70 73 19 00	WYKŁADZINA DRZWI T P WYBUD/WBUD				2	3	40.50
64 65 19 51)	PROWADNICA SZYBY T P WYB/WBUD				2	1	13.50
64 60 19 50	SZYBA DRZWI T P WYBUDOW/WBUDOWANIE				2	4	54.00
64 82 19 50	OKNO NAROZNE DRZWI T P WYB/WBUD				2	1	13.50
58 11 19 00	KLAMKA ZEWN DRZWI T P WYBUD/WBUD				2	2	27.00
66 41 19 00	LISTWA OCHRONNA DRZWI T P WYB/WBUD				2	2	27.00
64 68 19 ZAX	LISTWA WNEKI Z DRZWI T P WYB/WBUD				2	2	27.00
66 77 55 00	FOLIĘ ŚCIANY BOCZ P WKLEIĆ				2	3	40.50
53 10 55 00	OBSADA LAMPY TYLNEJ P WYMIANA				3	25	337.50
53 55 53 01	ŚCIANA BOCZ TYL P OSPRZĘT WYBUDOWAĆ				3	16	216.00
	OBEJMUJE: ZDERZAK Z BĘLKĄ, OSŁONA PASA						
	TYŁU, LAMPY TYL, USZCZELKA POKRYWY TYL,						
	OPARCIE TYL, PODUSZKI SIEDZEŃ TYL, PAS						
	BEZPIECZ TYL, SZYBA BOCZ I WYKŁADZINY						
	W OBSZARZE NAPRAWY WYBUDOWAĆ						
53 55 55 01	CZESC BOCZNA T P WYMIANA				3	57	769.50
53 55 59 01	CZESC BOCZNA T P MONT OSPRZETU				3	22	297.00
94 31 55 50	LAMPA TYL P WYMIENIĆ (WYBUDOWANA)				2	1	13.50
91 75 20 02)	SENSOR UKŁADU WSPOM PARKOWANIA T				2	1	13.50
63 69 43 51	NAKŁADKA ZDERZAKA TYL WIERCIC				2	4	54.00
	(OPERACJA SCALONA)						
	(WIERCIC 4 OTWORY)						
91 75 42 62	UCHWYT CZUJNIKA/KÓW TYL PRZYKLEIĆ				2	2	27.00
BRAK NR	KRATKA POW T L WYB/WBUD				2	1	13.50

STU ERGO HESTIA S.A.

ul. Hestii 1
81-731 Sopot

K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR GL50/1572/ 25.01.2020

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL 1 =135.00 PLN/RBG
CENA/KL 2 =135.00 PLN/RBG
CENA/KL 3 =135.00 PLN/RBG

NR POZ. KOD CZ	PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	KL	JC	OPER. CENA
55 59 19 01	POKRYWA TYLNA WYB/WBUD OBEJMUJE: USTAWIENIE	2	9	121.50
66 51 19 00	EMBLEMAT FIRMOWY T WYB/WBUD	2	2	27.00
66 50 19 00	NAPIS T WYB/WBUD	2	2	27.00
94 29 20 00	LAMPY/LAMPY TABLICZY REJESTR WYB/WBUD	2	2	27.00
44 27 19 ZAX	KOŁO ZAPAS WYB/WBUD	2	1	13.50
2711	BL ZAMYK KPL NAPRAWA	3	30*	405.00
2939	POKRYWA TYLNA DOL NAPRAWA	3	20*	270.00

51 01 75 01)	CZESCI NADWOZIA ZABEZP ANTYKOROZ KOMOR W	3	2	27.00
51 01 75 50	POKRYWA TYL KONSERWACJA PRZEKR ZAMKNIĘT	3	1	13.50
51 01 75 50	SCIANA BOCZNA T P KONSERW PRZESTRZ ZAMKN	3	1	13.50
51 01 75 50	BLACHA ZAMYK T KONSERW PRZESTRZ ZAMKN	3	1	13.50

L A K I E R O W A N I E (według AZT)

KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW-METALLIC	JC
3482	SC BOCZNA T P KPL	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	22
3572	UCHYWT LAMPY T P	LAK. WIERZCHNIE ST 2	4
2583	NAKŁADKA ZDERZAKA T	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	13
2711	BL ZAMYK KPL	ODNOWA LAKIERU	12
2939	POKRYWA TYLNA DOL	ODNOWA LAKIERU	13
4080	POKRYWA WLEWU PALIWA	L. WIERZCH.EL. Z TW.	3

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	KOSZT.MAT.
3482	SC BOCZNA T P KPL LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	272.18
3572	UCHYWT LAMPY T P LAK. WIERZCHNIE ST 2	19.40
2583	NAKŁADKA ZDERZAKA T LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	570.57
2711	BL ZAMYK KPL ODNOWA LAKIERU	142.90
2939	POKRYWA TYLNA DOL ODNOWA LAKIERU	167.23
4080	POKRYWA WLEWU PALIWA L. WIERZCH.EL. Z TW.	5.07

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER. CENA
WSPÓŁCZYNNIK 135.00 PLN/RBG		
CZAS LAKIEROWANIA	67	
PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL	23	
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD.TWORZYWO	5	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	95	1282.50

STU ERGO HESTIA S.A.

ul. Hestii 1
81-731 Sopot

K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR GL50/1572/

25.01.2020

L A K I E R O W A N I E (według AZT)

KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO	CENA
LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ	272.18
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R	570.57
ODNOWA LAKIERU	310.13
LAKIEROWANIE WIERZCHNIE	19.40
LAKIEROWANIE WIERZCHNIE K2	5.07
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL	117.20
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO	40.80

C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.01.2020 / 01

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
1982	LISTWA DRZWI T P	5J6853754 9B9	45.86U
2583	NAKŁADKA ZDERZAKA T	>5J9807421D	885.37
2646	PROWAD Z P ZDERZ TYL	>5J9807376	11.37
2650	ZEST MOC ZDERZAKA T	PATRZ CZ. POJEDYN.	
2651	6 P SRUBA	N 90780904	12.12
2652	6 P NAKRETKA	N 90094201	13.14
2653	10 P NIT ROZPREŻ ZDERZ T	N 90359101	17.00
2787	ZAMOC CZUJNIKA T L Z	>5J9919485C GRU	15.44
2788	ZAMOC CZUJNIKA T P Z	>5J9919486C GRU	15.44
2789	ZAMOC CZUJNIKA T L W	>5J9919485B GRU	15.44
2790	ZAMOC CZUJNIKA T P W	>5J9919485B GRU	15.44
3013	EMBLEMAT T	+1U0853621C MEL	57.72
3017	NAPIS TDI	>5J6853687G KTP	34.14
3018	NAPIS "FABIA"	>5J6853687 739	39.07U
3282	LAMPA T P	>5J6945112	317.80
3482	SC BOCZNA T P KPL	PATRZ NR 3484	
3484	SC BOCZNA T P KPL	>5J9809606C	1161.79
3486	FOLIA OCHR T P	5J6807906B	13.81
3488	KLEJ 2-SKL SC BOCZ P	>D 180003M2	377.15
3572	UCHYWT LAMPY T P	>5J9813328	74.79
3785	KRATKA ODPOWIETRZ	6X0819465E	57.72

STU ERGO HESTIA S.A.

ul. Hestii 1
81-731 Sopot

K A L K U L A C J A N A P R A W Y NR GL50/1572/

25.01.2020

K A L K U L A C J A K O Ń C O W A	PLN	PLN

KURS PRZELICZ : 1 EURO = 4.24650 PLN		
R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM KL 2 50 JC X 135.00 PLN/RBG	675.00	
RAZEM KL 3 170 JC X 135.00 PLN/RBG	2 295.00	
POMIARY KL 2 9 JC X 135.00 PLN/RBG	121.50	
RAZEM ROBOCIZNA		3 091.50
K O S Z T Y D O D A T K O W E		
KONS. PROFILI ZAMKN		
TOTAL CL 3 5 JC X 135.00 PLN/RBG	67.50	
RAZEM KOSZTY DODATKOWE		67.50
L A K I E R O W A N I E		
KOSZTY ROBOCIZNY	1 282.50	
KOSZTY MATERIAŁU	1 335.35	
RAZEM LAKIEROWANIE		2 617.85
C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E		
NORMALIA (2.0%)	3 180.61	
	63.61	
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE		3 244.22
K O S Z T Y N A P R A W Y B E Z V A T		9 021.07

VAT 23.00 %		2 074.85
K O S Z T Y N A P R A W Y Z V A T		11 095.92

OBJAŚNIENIA:

U=CENA CZĘŚCI W ZŁ PRZEL Z EUR,NETTO CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.
 * = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA > = NIE DOSTARCZANE JUŻ PRZEZ PROD.
 + = OKREŚLENIE NR KOLORU NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA
 KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA
 CENY CZĘŚCI ZAM = CENY SUGEROWANE PR)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC
 ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE LICENCJA 31284800
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ
 T AUTOMOTIVE GMBH

STU ERGO HESTIA S.A.

ul. Hestii 1
81-731 Sopot

STRONA KONTROLNA NR GL50/1572/ 25.01.2020

SYGNATURA GL50/1572/20 RODZ. SZK AUTOCASCO

MARKA SKODA FABIA II (54) AMBIENTE
NUMER VIN TMBJL25J2B3028327 NR REJ. WI8398M KOD TYPU 56 28 03NR UŻYTK/RZECZOZNAWCY : 312525 31284800 CLASSDIRECT REL 18.10
WERSJA NUMER 50.1810.01

DATA WYLICZENIA : 25.01.2020

KODY WESRSJI WYPOSAŻENIA

- WERSJA Z NR NADWOZIA : A1 D1 E7 F1 F3 F4 G2 G7 G8 H6 I2 I7 J8 J9 K3 K6
K7 K8 K9 L2 L7 M1 M5 M6 O4 P3 Q6 Q8 R2 S8 T1 U8
V4 W5 X2 X8 Y4 Z1

- WERSJA WYPOSAŻENIA : A1 D1 E7 F1 F3 F4 G2 G7 G8 H6 I2 I7 J8 J9 K3 K6
K7 K8 K9 L2 L7 M1 M5 M6 O4 P3 Q6 Q8 R2 S8 T1 U8
V4 W5 X2 X8 Y4 Z1

CZĘŚCI ZAMIENNE/LAKIEROWANIE

- RODZ.OPER/NR KODU/INFO : N 1782 LO / N 1830 LO / N 1866 LO / N 1926 LO
N 2702 LO / N 2931 LO / N 2944 LO / N 3361 LO
N 3362 LO / N 4080 LO / N 4852 LO / N 4982 LO
N 4985 LO / V 9901 LO / H 2711 LO / H 2931 LO
H 3482 LO / E 2650 ---> E 2651 Z
E 2650 ---> E 2652 Z / E 2650 ---> E 2653 Z
E 3482 ---> E 3484 Z / E 3482 ---> E 3488 Z

STAWKI GODZINOWE

- BAZA CZASOWA : 10 JC=1 RBG
- MECH-BLACH. : 135.00 PLN/RBG 135.00 PLN/RBG
135.00 PLN/RBG
- LAKIEROWANIE - AZT : 135.00 PLN/RBG

KODY WARUNKOWE RF

- KODY AKTYWNE : 02 23.00 / 28 2.00 / 51 100.00

CZĘŚCI ZAM.

- DATA CEN CZĘŚCI ZAM. : 01.01.2020
- DATA CEN CZĘŚCI MASTERA: 01.01.2020
- PRZELICZONO Z : EURO
- FAKTOR AKTUAL OD : 08.01.2020
- KURS PRZELICZEN : 4.24650

LAKIEROWANIE

- RODZ OPER./KOD CZĘŚCI : LE 3482 / LE 3572 / LE12583 / LI 2711
LI 2939 / L 4080

ILOŚĆ POZYCJI

- UJĘTYCH : 41
- MUTACJI :

SYSTEM AUDATEX

STU ERGO HESTIA S.A.

ul. Hestii 1
81-731 Sopot

S T R O N A K O N T R O L N A NR GL50/1572/

25.01.2020

PODSUMOWANIE KALKULACJI

ROBOC: 3 091.50 DODAT: 67.50 LAK : 2 617.85 CZĘŚ: 3 244.22
NAPR: 9 021.07 VAT : 2 074.85 NAPR: 11 095.92

DANE SZCZEGÓŁOWE :

E 2583	LE 2583	E 3482	H 3482	LE 3482
E 3486	E 2787	E 2788	E 2789	E 2790
E 3282	N 2944	E 3572	LE 3572	E 2646
N 4080	L 4080	N 1782	E 1982	N 1866
N 1926	N 1830	E 3785	V 9901	IT 2939 20
LI 2939	N 2931	H 2931	E 3013	E 3017
E 3018	N 2702	N 3362	N 3361	E 2650
I 2711 30	LI 2711	H 2711	N 4982	N 4985
N 4852				

911

SYSTEM AUDATEX

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYMdo wyceny nr: **GL50/1572/20**

z dnia: 2020/01/25

Wykonawca wyceny HESTIA S.A.: Jakub Szost

Dotyczy szkody komunikacyjnej: GL50/1572/20

z dnia: 2020/01/14

Zadanie: Określenie wartości pojazdu przed szkodą oraz różnicy wartości pojazdu przed i po szkodzie

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2020

Marka: SKODA Model pojazdu: Fabia II 1.6 TDI-CR MR`11
 Wersja: Style Nr rejestracyjny: WI8398M Rok prod.: 2010
 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Nr IE: 034-01727

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 115 mies.) . **13 410 PLN**
 Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,36
 Współczynnik zbywalności pojazdu nowego 0,85

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Pas tylny kpl.	

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Błotnik tylny	P
2 Wyposażenie nadwozia		
2	Zderzak tylny kpl.	
3	Lampa zespolona tylna kpl.	P

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	23	5	2 930
2	Wyposażenie nadwozia	41	1	5 443
3	Silnik z osprzętem	16	0	2 146
4	Układ napędowy	6	0	805
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	8	0	1 073
6	Zawieszenie tylne	3	0	402
7	Reszta	3	0	402
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				13 201 PLN

KOSZT NAPRAWY NETTO

		ASO
Stawka mech. / blacharska	100,00 PLN/rbg	
Stawka lakiernicza	100,00 PLN/rbg	
Urealnienie (zmniejszenie) cen części	0,0 %	
Części plus normalia	3 244,22 PLN	
Robocizna	3 290,00 PLN	
Materiały lakiernicze i inne	1 335,35 PLN	
RAZEM	7 869,57 PLN	

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda zredukowanego kosztu naprawy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	13 410 PLN
Pełny koszt naprawy	9 680 PLN
Współczynnik redukcji kosztu części	0,36
Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy	0,68
Współczynnik zmiany kosztu naprawy	1,26
Zredukowany koszt naprawy	6 685 PLN
Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy	6 725 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	13 410 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0156
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,94
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,98
Współczynnik zbywalności	0,41
Wynik metody stopnia uszkodzenia	4 986 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy. ..	6 725 PLN
Współczynnik ekspercki	1,30 8 742 PLN

Komentarz

Urealnienie wartości pozostałości ze względu na sytuację rynkową.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	13 410 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	8 740 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	4 670 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	0,72